

Luc Lafontaine

De: andre <andregnadeau@hotmail.com>
Envoyé: 13 août 2019 15:32
À: Luc Lafontaine
Objet: Travaux en face du 2 Versailles
Pièces jointes: IMG_0585.jpg; ATT00001.txt; IMG_1384.JPG; ATT00002.txt

Bonjour, j'espère que vous allez bien.

La ville a refait le fossé il y a quelques semaines et elle s'affaire à parfaire l'accotement.

J'ai constaté et je vous ai montré un endroit inquiétant toutefois, endroit que j'ai signalé au contremaître du maître d'oeuvre aussi.

Comme les deux photos ci-jointes témoigne, il y a une entrée d'eau dans le fossé qui provient d'un effet d'entonnoir du terrain en amont, lequel reçoit de l'eau de la route. L'entrepreneur avait créer une sorte de bassin pour capter et canaliser cette eau vers le fossé. L'eau semble déborder cet ouvrage.

A suivre mais je me demande si cet ouvrage ne devrait pas être plus large. Par ailleurs ce terrain agit comme dépotoir de feuilles et herbages pour le voisinage ce qui perdure l'humidité, ralenti le drainage et empêche l'assèchement. La ville devrait nettoyer ce terrain avec l'assentiment du propriétaire puisque la situation nuit au drainage public.

Merci de votre considération.

AGN







- +
-
- ↖
- ⬛
-
- T
-
- ↶
- 🗑️
- 🌿
- 🖌️



30 m

Coordonnées : 46.03812 ; -74.01058